



## Projet de mise à niveau des boîtes de perception dans les autobus de GOVA - Caractéristiques des nouvelles boîtes de perception

Les passagers remarqueront certaines différences dans l'apparence et la fonctionnalité des nouvelles boîtes de perception. Ces dernières ont été conçues de sorte à être plus accessibles et plus faciles à utiliser. Parmi les caractéristiques des nouvelles boîtes de perception, notons les suivantes :

- une conception ouverte avec des points de paiements aisément accessibles pour les tarifs comptants;
- des écrans d'affichage plus larges et plus clairs.

De plus, les messages vocaux qui alertent les passagers du moindre problème avec leur paiement seront accompagnés d'un texte d'alerte sur l'écran d'affichage.

Les renseignements ci-dessous vous offrent un aperçu des changements apportés au design de la nouvelle boîte de perception.



Design

Ancienne boîte de perception



Photo de l'ancienne boîte de perception, avec la fente de lecture des cartes se trouvant à un angle à l'arrière de la boîte, l'argent de papier devant être déposé sur le côté droit et les pièces de monnaie devant être déposées directement sous la fente d'encaissement de l'argent de papier.



### Nouvelle boîte de perception



Photo de la nouvelle boîte de perception, avec la fente de lecture des cartes se trouvant à l'horizontal à l'avant de la boîte, l'argent de papier devant être déposé sur le côté droit et les pièces de monnaie devant être déposées sur le côté gauche.



## Écran d'affichage

Ancienne boîte de perception – Écran d'affichage plus petit, plus étroit et à plus faible contraste



Photo de l'ancienne boîte de perception, sur laquelle une case jaune montre l'endroit où se trouve l'écran d'affichage.



Nouvelle boîte de perception – Écran d’affichage plus large, plus clair et à contraste plus élevé




Photo de la nouvelle boîte de perception, sur laquelle une case jaune montre l’endroit où se trouve le nouvel écran d’affichage.



Paiement des tarifs

Cartes de déplacements

Ancienne boîte de perception – La fente de lecture des cartes de déplacements se trouve à un angle à l'arrière de la boîte de perception.



Photo de l'ancienne boîte de perception, sur laquelle une case jaune montre l'endroit où les passagers doivent glisser leur carte de déplacement.



Nouvelle boîte de perception – La fente de lecture des cartes de déplacements se trouve à l’horizontal à l’avant de la boîte de perception.




Photo de la nouvelle boîte de perception, sur laquelle une case jaune montre la fente de lecture des cartes à l’horizontal à l’avant de la boîte de perception.



## Tarifs comptants

Ancienne boîte de perception – L'argent de papier doit être déposé sur le côté droit de la boîte de perception, au-dessus de la fente d'encaissement des pièces de monnaie.




Photo de l'ancienne boîte de perception, sur laquelle une case jaune montre l'endroit où les passagers doivent déposer l'argent de papier pour payer les tarifs comptants.



Nouvelle boîte de perception – L'argent de papier doit être déposé sur le côté droit de la boîte de perception.




Photo de la nouvelle boîte de perception, sur laquelle une case jaune montre l'endroit où les passagers doivent déposer l'argent de papier pour payer les tarifs comptants.



Ancienne boîte de perception – Les pièces de monnaie doivent être déposées sur le côté droit de la boîte de perception.



Photo de l'ancienne boîte de perception, sur laquelle une case jaune montre l'endroit où les passagers doivent déposer les pièces de monnaie pour payer les tarifs comptants.



Nouvelle boîte de perception – Les pièces de monnaie doivent être déposées sur le côté gauche de la boîte de perception.



Photo de la nouvelle boîte de perception, sur laquelle une case jaune montre l'endroit où les passagers doivent déposer les pièces de monnaie pour payer les tarifs comptants.